

Botucatu, 19 de fevereiro de 2024

Ofício DC –009 /2024

**Referência: Ofício nº 008/2024 - 1ª PJ**

**SISMP Digital nº 0214.0000141/2024**

**Excelentíssimo Senhor Promotor**

Conforme solicitação feita por essa Promotoria de Justiça informamos que após ciência dos fatos ocorridos no Condomínio Vitta Itamaraty prontamente a Equipe da Defesa Civil se deslocou até o local, Rua Pedro Pimentel, 564, Jardim Real Park – Botucatu SP.

Após contato com o Sr. Vanderley Bertochi, portador do CPF nº 141.323.318-06 e R.G. nº 20.063.662 que é o **responsável técnico em hidráulica e gás do referido Condomínio**, solicitamos ao mesmo que executassem testes visando identificar possíveis vazamentos de gás.

Nos dias 17 e 18/02/2024, o Sr. Vanderley Bertochi executou o teste de estanqueidade prumada por prumada com 3 Kgf de ar por prumada no período de dez (10) minutos, tendo como resultado:

**1) Foram localizados quatro (04) registros de gás que se encontravam abertos.**

**2) Foi localizado um cano com rachaduras próximo a saída do registro de gás, sendo o mesmo substituído imediatamente.**

À oportunidade, apresento ao Excelentíssimo Senhor Promotor de Justiça protestos de elevada estima e consideração.



Lucas Trombaeo da Silva  
Coordenador da Defesa Civil

**Ao**  
**Excelentíssimo Senhor Promotor de Justiça**  
**Dr. Rodrigo Jimenez Gomes**